

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



| | | | | | |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Nr VIN | WAUZZZ4G6JN093228 | Numer rejestracyjny | ZS844JG | Typ silnika (paliwa) | Diesel |
| Typ | AUDI | Licznik kilometrów | 42530 | Typ nadwozia | Kombi |
| Seria | A6 Avant [4G] 14- | Kolor zewnętrzny | Czarny | Kolor wnętrza | Beżowy |
| Model | A6 2.0 TDI ultra S tronic | ETG Kod | 0109029 | Kategoria lakieru | |
| Rok | 2018 | KM | 190 / 140 | Poj. skokowa silnika | 1968 |
| Drzwi | 5 | Siedzenia | 5 | Kierownica | Napęd przedni |
| biegi | 7 | skrzynia biegów | Automatyczna skrzynia biegów | Cyl. silnika | 4 |
| | | | | Cyl. układ | Rzędowy |
| Trim | | Country of Registration | | Country of Manufacture | |
| CO2 Emissions | 0 | Emissions Check Exp. | 2020-04-27 | Turbosprężarka | Turbo ze zmienną geometrią |
| Technical Check Exp. | 2020-04-27 | Konserwacja | | Data konserwacji | |
| Nr konta | | Nazwa firmy | Getin Fleet SA | Lok. inspekcji | Getin Fleet |
| Data przybycia | 2020-04-27 13:01:11 | Adres | Getin Fleet SA | Adres | |
| Data pierwszej rejestracji | 2018-04-19 | Miasto | | Miasto | |
| Data produkcji | 2018-04-19 | Województwo/gmina | | Województwo/gmina | |
| Inspector No - ID | 1698 - 3853129 | Nr telefonu | | Nr telefonu | |
| Data przypisania | | Data wysłania CR | | MVI | 0 |
| Data insp. | 2020-04-27 13:01:11 | Data druku | | Certyfikat testu nr | |
| Numer W | | Nr umowy | 0 | Customer Name | |
| Place of Storage | Getin Fleet | | | | |



AKCESORIA

| | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| ABS | Czujniki parkowania | Klimatyzacja automatyczna | Komputer pokładowy | Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie |
| Nawigacja | Okna elektryczne przód | Okna elektryczne tył | Podgrzewane siedzenia | Poduszka pow. Kurtynowa |
| Radio z CD | Relingi | Skórzana tapicerka | Tarcza kół ze stopów lekkich | Tempomat |
| Wielofunkcyjna kierownica | Wspomaganie kierownicy | Zamek centralny | boczne poduszki powietrzna | poduszka powietrzna kierowcy |
| poduszka powietrzna pasażera | | | | |

OPONY

| Pozycja | Bieżnik | Producent | Średnica | Rozmiar rzeczywisty | Sezon opon | Wheel Type |
|----------------|---------|-------------|----------|---------------------|------------|------------|
| Lewe Przednie | 2 mm | Bridgestone | 18 | 245/45 | Lato | |
| Lewe Tylne | 2 mm | Bridgestone | 18 | 245/45 | Lato | |
| Prawe Przednie | 2 mm | Bridgestone | 18 | 245/45 | Lato | |
| Prawe Tylne | 2 mm | Bridgestone | 18 | 245/45 | Lato | |
| Zapasowe | 3 mm | Hankook | 20 | 145/60 | Lato | |

Lista uszkodzeń

| Ref. | Ref. | Część | Typ | Istotność | Tryb naprawiania | Przyczyna | Koszt lakierowania | Koszt naprawy | Koszt robocizny | Koszt części | Koszt netto | Amort. | Kwota amortyzacji | Koszt całkowity |
|----------------|--|---|-----------------------|---------------|------------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 1 |  | Szyba przednia barw. z czujnikiem deszczu | Odprysk | 0.5cm - 1cm | NA | SV | pln ,00 | pln ,00 | pln ,00 | pln ,00 | pln ,00 | 25,00% | pln ,00 | pln ,00 |
| 2 |  | Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy) | Wyszczerbiona krawędź | 10 cm - 15 cm | RP | SV | pln ,00 | pln ,00 | pln ,00 | pln 200,00 | pln 200,00 | 25,00% | pln 50,00 | pln 150,00 |
| łącznie | | | | | | | pln ,00 | pln ,00 | pln ,00 | pln 200,00 | pln 200,00 | | pln 50,00 | pln 150,00 |

Tryb naprawiania

| | |
|----|----------------|
| NA | Brak działania |
| RP | Naprawa |

Przyczyna

| | |
|----|----------------|
| SV | W eksploatacji |
|----|----------------|

Komentarze

Nadwozie brudne.

Podsumowanie kosztu robocizny

| Typ | Stawka godzinowa | Liczba godzin | Koszt robocizny |
|----------------|------------------|---------------|-----------------|
| Lakier | pln 130,00 | 0 | pln ,00 |
| Mechaniczny | pln 130,00 | 0 | pln ,00 |
| Metal | pln 130,00 | 0 | pln ,00 |
| Rama | pln 130,00 | 0 | pln ,00 |
| łącznie | | 0,00 | pln ,00 |

Różne

| | Godziny | Materiały | Kwota | Amort. | Kwota amortyzacji | łącznie |
|--------------------------------------|---------|-----------|------------|--------|-------------------|------------|
| Koszt przygotowania | 0 | pln ,00 | pln ,00 | 0,00% | pln ,00 | pln ,00 |
| Opłata za małe elementy / utylizację | | | pln 6,00 | 0,00% | pln ,00 | pln 6,00 |
| Koszt wyjątku | | | pln 200,00 | | pln 50,00 | pln 150,00 |

Koszt całkowity

pln 206,00

pln 50,00

pln 156,00

Lista kontrolna inspekcji

Pałacy:

Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Certyfikat zgodności | <input type="checkbox"/> | Dowód rejestracyjny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Emmissions Cert | <input type="checkbox"/> | Instrukcja obsługi auta | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Instrukcja obsługi do radia | <input type="checkbox"/> | Klucz główny | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Klucz zapasowy | <input checked="" type="checkbox"/> | Kod antywłamaniowy | <input type="checkbox"/> |
| Kod do radia | <input type="checkbox"/> | Książka serwisowa | <input type="checkbox"/> |
| Licencja transportowa | <input type="checkbox"/> | Naklejka Euro | <input type="checkbox"/> |
| Raport stanu dostawy | <input type="checkbox"/> | Ubezpieczenie OC | <input type="checkbox"/> |
| Winiетка | <input type="checkbox"/> | | |



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 2 ;