


## SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	YV1UZA8UCJ1112110	Numer rejestracyjny	SK378NL	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	VOLVO	Licznik kilometrów	33188	Typ nadwozia	Kombi
Seria	XC 60 17-	Kolor zewnętrzny	Biały	Kolor wnętrza	Jasny szary
Model	XC 60 D4 SCR AWD Inscription aut	ETG Kod	0134501	Kategoria lakieru	
Poj. skokowa silnika	1969	Rok	2018	KM	190 / 140
Kierownica	Napęd na 4 koła	Drzwi	5	Siedzenia	5
Cyl. silnika	4	biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Country of Registration		Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Emissions Check Exp.	2020-08-03	Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Konserwacja		Turbosprężarka	Compressor and Turbo	Technical Check Exp.	2020-08-03
Nazwa firmy	Getin Fleet SA	Data konserwacji		Nr konta	
Adres	Getin Fleet SA	Lok. inspekcji	Getin Fleet	Data przybycia	2020-08-03 20:02:31
Miasto		Adres		Data pierwszej rejestracji	2018-07-27
Województwo/gmina		Miasto		Data produkcji	2018-07-27
Nr telefonu		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 3935369
Data wysłania CR		Nr telefonu		Data przypisania	
Data druku		MVI	0	Data insp.	2020-08-03 20:02:31
Nr umowy	0	Certyfikat testu nr		Numer W	
		Customer Name		Place of Storage	Getin Fleet


### AKCESORIA

ABS	Czujniki parkowania	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie
Napęd na wszystkie koła	Okna elektryczne przód	Okna elektryczne tył	Poduszka pow. Kurtynowa	Relingi
Skórzana tapicerka	Tarcza kół ze stopów lekkich	Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy
Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera	

### OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	5 mm	Continental	19	235/55	Lato	
Lewe Tyłne	5 mm	Continental	19	235/55	Lato	
Prawe Przednie	5 mm	Continental	19	235/55	Lato	
Prawe Tyłne	5 mm	Continental	19	235/55	Lato	

## Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
1		Pokrywa przednia	Odprysk	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	20,00%	pln ,00	pln ,00
<b>Łącznie</b>							pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00		pln ,00	pln ,00

Tryb naprawiania

Przyczyna

NA	Brak działania	SV	W eksploatacji
----	----------------	----	----------------

## Komentarze

Pietrzykowice. Nadwozie mokre, opad deszczu.

## Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	0	pln ,00
Mechaniczny	pln 130,00	0	pln ,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
<b>Łącznie</b>		<b>0,00</b>	<b>pln ,00</b>

## Różne

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Opłata za małe elementy / utylizację			pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Koszt wyjątku			pln ,00		pln ,00	pln ,00

## Koszt całkowity

pln ,00

pln ,00

pln ,00

## Lista kontrolna inspekcji

Pałacy:

Pojazd nie nadaje się do jazdy

## LISTA DOKUMENTÓW

Obecny  Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard




Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;