

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	WOLGT8E17H1063865	Numer rejestracyjny	ZS202HH	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	OPEL	Licznik kilometrów	68866	Typ nadwozia	Kombi
Seria	Insignia A Sports Tourer 13-17	Kolor zewnętrzny	Brązowy	Kolor wnętrza	Czarny
		Model	Insignia 2.0 CDTI Cosmo aut	ETG Kod	0125080
				Kategoria lakieru	
Rok	2017	KM	170 / 125	Poj. skokowa silnika	1956
Drzwi	5	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi	6	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
				Cyl. układ	Rzędowy
Trim		Country of Registration		Country of Manufacture	
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2020-08-12	Turbosprężarka	Turbo
Technical Check Exp.	2020-08-12	Konserwacja	0	Data konserwacji	
Nr konta		Nazwa firmy	Getin Fleet SA	Lok. inspekcji	Getin Fleet
Data przybycia	2020-08-12 09:21:22	Adres	Getin Fleet SA	Adres	
Data pierwszej rejestracji	2017-08-14	Miasto		Miasto	
Data produkcji	2017-08-14	Województwo/gmina		Województwo/gmina	
Inspector No - ID	1698 - 3943349	Nr telefonu		Nr telefonu	
Data przypisania		Data wysłania CR		MVI	0
Data insp.	2020-08-12 09:21:22	Data druku		Certyfikat testu nr	
Numer W		Nr umowy	0	Customer Name	
Place of Storage	Getin Fleet				

AKCESORIA









ABS	Czujniki parkowania	Kamera cofania kolor	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy
Lakier metalik	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Nawigacja	Okna elektryczne przód	Okna elektryczne tył
Podgrzewane siedzenia	Poduszka pow. Kurtynowa	Reflektory ksenonowe	Relingi	Tapicerka półskóra
Tarcza kół ze stopów lekkich	Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny
boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera	Światła przeciwmgielne	



OPONY

pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	4 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Lewe Tyłne	5 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Prawe Przednie	4 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Prawe Tyłne	5 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Zapasowe	3 mm	Continental	17	125/70	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
------	------	-------	-----	-----------	------------------	-----------	--------------------	---------------	-----------------	--------------	-------------	--------	-------------------	-----------------

1		Pokrywa przednia	Odprysk	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
2		Refl. przeciwmglowy kpl. (Lewy)	Pęknięte szkło	0.5cm - 1cm	RR	SV	pln ,00	pln 91,00	pln 91,00	pln 377,00	pln 468,00	30,00%	pln 140,40	pln 327,60
3		Błotnik przedni (Lewy)	Rysa	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
4		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Rysa	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
5		Okładzina zderzaka tylnego	Rysa	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
6		Pokrywa tylna	Rysa	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
7		Opona - Tył po prawej	Przecięty	4 cm - 6 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00
8		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wyżłobiony	2 cm - 3 cm	RF	SV	pln 351,00	pln ,00	pln 351,00	pln 237,20	pln 588,20	30,00%	pln 176,46	pln 411,74

															
9		Dźwignia Zmiany Biegów - Przedni	Zużyty	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00	
10		Błotnik przedni (Prawy)	Poprzednia naprawa	po naprawie lakierniczej	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	30,00%	pln ,00	pln ,00	
Łącznie							pln 351,00	pln 91,00	pln 442,00	pln 614,20	pln 1 056,20		pln 316,86	pln 739,34	

Tryb naprawiania

Przyczyna

NA	Brak działania	
RF	Lakierowanie	SV
RR	Wymiana	W eksploatacji

Komentarze

Ref.	Komentarze	
10	480	Edit

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	2,70	pln 351,00
Mechaniczny	pln 130,00	0,70	pln 91,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
Łącznie		3,40	pln 442,00

Różne

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Oplata za małe elementy / utylizację			pln 18,43	0,00%	pln ,00	pln 18,43
Koszt wyjątku			pln 1 056,20		pln 316,86	pln 739,34

Koszt całkowity

pln 1 074,63

pln 316,86

pln 757,77

Lista kontrolna inspekcji

Pałący: Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winietka	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard




Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 2 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;



Ref 4 ;



Ref 4 ;



Ref 5 ;



Ref 5 ;



Ref 6 ;



Ref 6 ;



Ref 7 ;



Ref 7 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 8 ;



Ref 9 ;



Ref 9 ;