

Getin Fleet SA
ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław

DEKRA Polska Sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa

Raport techniczny / oszacowanie kosztu naprawy nr 265359/4/21-9542 z dnia 20-04-2021

Nr zlecenia	GET(F)/WAW/23014/21/04/13	Data oględzin	19-04-2021
Data zlecenia	13-04-2021	Miejsce oględzin	Połczyńska 110
Nr zleceńodawcy			01-304 Warszawa

Dane pojazdu

BMW, Seria 5 [G30/F90] 16-20, 530i xDrive aut, EC 0123644, VIN WBAJA71060G456999, nr rej. WF7996N



Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Poj./moc silnika	1998 ccm / 185 kW
Stan licznika	190 538 km
Data 1-rej. / rok prod.	11-04-2017 / 2017
Następne bad. tech.	07-04-2022
Nadwozie	sedan 4/5
Lakier	Czarny/metalic
Skrzynia biegów	automatyczna

Wyposażenie pojazdu

ABS, Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne, Asystent hamowania, Asystent uwagi, Blokada rodzicielska tylnych drzwi, Czujnik ciśnienia w ogumieniu, Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania, Czujnik kolizji, Czujnik zużycia klocków hamulcowych, Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył, Dynamiczne światła stop, Dysze spryskiwaczy podgrzewane, Dywaniki welurowe, Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie, Funkcja Follow-Me-Home, Funkcja Start / Stop, Gniazdo AUX-IN, Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny, Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe), Kierownica sportowa, skórzana, Kierownica wielofunkcyjna, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie, Komputer pokładowy, Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie, Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy), Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia, Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie, Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX, Obrazowania szyb - chromowane, Odtwarzacz CD, Odzysk energii hamowania, Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40, Oświetlenie powitalne, Pasywana ochrona pieszych, Podłokietnik tylny, Podłokietnik z przodu, Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW, Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO, Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania, Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami, Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego, System alarmowy sterowany pilotem, System nawigacji satelitarnej Business, System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard, Technologia Active Air Stream, TeleServices, Tempomat z funkcją hamowania, Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku, Uchwyty na napoje, Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC, Ustawienia Personal Profile, Usługi ConnectedDrive, Wskaźnik Condition Based Service, Wzmocnienia boczne, Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami, Zestaw naprawczy do opon, Światła przeciwmgielne w technologii LED, Asystent świateł drogowych, Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie, Felgi aluminiowe 17 V Spoke 618 z ogumieniem z funkcją jazdy awaryjnej, Fotele przednie i tylne ogrzewane, Kamera cofania, Klimatyzacja automatyczna z regulacją 4-strefową, Lakier metalik, Oświetlenie ambientowe, Systemy asystujące kierowcę z ostrzeganiem przed kolizją i przekraczaniem ograniczenia

prędkości, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka skórzana Dakota

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	225/55 R17 97H	8,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	225/55 R17 97H	8,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	225/55 R17 97H	8,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, BLIZZAK	225/55 R17 97H	8,0 mm

Kompletność dokumentów / wyposażenia / akcesoriów

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE)

Grubość powłoki lakierowej

W zakresie do 150 µm

Poz.	Nazwa części	Przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa komory silnika	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Słupek środkowy lewy	do 150
5	Próg lewy	do 150
6	Dach	do 150
7	Drzwi przednie lewe	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa bagażnika	do 150
11	Błotnik tylny prawy/ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Drzwi przednie prawe	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Słupek środkowy prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Uszkodzenia nieakceptowane

1.	Tarcza koła (ALU) - duża (HR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	39,43	240,43
2.	Tarcza koła (ALU) - duża (VR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	39,43	240,43
3.	Okładzina zderzaka przedniego	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	285,00	300,31	645,31
4.	Błotnik tylny (L)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	1,00	120,00	261,00	176,39	557,39
5.	Felga koła tylnego prawego (HR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia			Rodzaj operacji	
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	0,00	0,00	60,00

6.	Felga koła przedniego prawego (VR)	Nr katalogowy		Rodzaj uszkodzenia				Rodzaj operacji
				zarysowanie				naprawa
		Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
		0,00	0,00	0,50	60,00	0,00	0,00	60,00

Uszkodzenia akceptowane

Poz.	Nazwa pozycji	Opis uszkodzeń
1	Pokrywa przednia	rysa/odprysk
2	Dach	rysa/odprysk
3	Drzwi przednie (nieuzbrojone) (L)	rysa/odprysk
4	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (L)	wgniecenie, rysa/odprysk
5	Drzwi tylne (nieuzbrojone) (R)	rysa/odprysk
6	Okładzina zderzaka tylnego	rysa/odprysk
7	Szyba czołowa	rysa/odprysk

Zestawienie kosztów

Rodzaj kosztów	Część zam. [zł]	Normalia [zł]	Robocizna [rbg]	Koszt. rob. [zł]	Koszt. rob. I. [zł]	Mat. lakier [zł]	Razem [zł]
Koszt naprawy (netto)	0,00	0,00	2,50	300,00	948,00	555,56	1 803,56
VAT (23%)							414,82
Koszt naprawy (brutto)							2 218,38

Stawka mechaniczna - 120,00 zł / rbg

Stawka blacharska - 120,00 zł / rbg

Stawka lakiernicza - 120,00 zł / rbg

Uwzględniając wartość amortyzacji wg tabeli PZWLP wynikającej z okresu eksploatacji pojazdu, przebiegu i innych czynników koszt naprawy określony powyżej ulega zmniejszeniu i wynosi ostatecznie:

Koszt naprawy z uwzględnieniem amortyzacji (części: 55%, robocizna: 55%, lakierowanie: 55%)	811,60 zł (netto)	998,27 zł (brutto)
--	--------------------------	---------------------------

Uwagi końcowe

Wyodrębnione koszty napraw poszczególnych elementów mają charakter orientacyjny, z uwagi na zespolony charakter czasu robocizny.

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

Rzecznawca DEKRA
Maciej Zielkowski
Dariusz Gomuliński

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1
Przód



Fot. 2
Prawy bok przód



Fot. 3
Prawy bok tył



Fot. 4
Tył



Fot. 5
Lewy bok tył



Fot. 6
Lewy bok przód



Fot. 7
Pole numerowe



Fot. 8
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10
Widok przez lewe przednie drzwi



Fot. 11
Widok przez lewe tylne drzwi



Fot. 12
Widok z tylnego siedzenia



Fot. 13
Konsola środkowa



Fot. 14
Tunel środkowy



Fot. 15
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17
Bagażnik



Fot. 18
Spód pojazdu przód




Fot. 19
Spód pojazdu tył



Fot. 20
Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 21
Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze



Fot. 22
Książka serwisowa (dane pojazdu)



Fot. 23
Instrukcja obsługi



Fot. 24
Zderzak (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25
Zderzak (Wgniecie./Odształa. 1)



Fot. 26
Zderzak (Inne)



Fot. 27
Zderzak (Inne 1)



Fot. 28
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)



Fot. 29
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 30
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk 2)



Fot. 31
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 32
Felga przednia prawa (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 34
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 35
Felga tylna prawa (Rysa/Odprysk)



Fot. 36
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk)



Fot. 37
Zderzak tylny (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 38
Dach (Rysa/Odprysk)



Fot. 39
Dach (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 40
Błotnik tylny lewy/ściana boczna lewa (Wgniecie./Odształ.)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41
Drzwi tylne lewe (Wgniec./Odształ.)



Fot. 42
Drzwi przednie lewe (Rysa/Odprysk)