


SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	WBAXX110400Y52654	Numer rejestracyjny	ZS602JN	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	BMW	Licznik kilometrów	32389	Typ nadwozia	Kombi
Seria	X 4 [F26] 14-18	Kolor zewnętrzny	Ciemny szary	Kolor wnętrza	Jasny beżowy
Model	X4 xDrive20d M Sport aut	ETG Kod	0131042	Kategoria lakieru	
Poj. skokowa silnika	1995	Rok	2018	KM	190 / 140
Kierownica	Napęd na 4 koła	Drzwi	5	Siedzenia	5
Cyl. silnika	4	biegi	1	skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów
Country of Registration		Cyl. układ	Rzędowy	Trim	
Emissions Check Exp.	2020-07-23	Country of Manufacture		CO2 Emissions	0
Konserwacja	0	Turbosprężarka	Turbo	Technical Check Exp.	2020-07-23
Nazwa firmy	Getin Fleet SA	Data konserwacji		Nr konta	
Adres	Getin Fleet SA	Lok. inspekcji	Getin Fleet	Data przybycia	2020-07-23 12:33:58
Miasto		Adres		Data pierwszej rejestracji	2018-07-11
Województwo/gmina		Miasto		Data produkcji	2018-07-11
Nr telefonu		Województwo/gmina		Inspector No - ID	1698 - 3927054
Data wysłania CR		Nr telefonu		Data przypisania	
Data druku		MVI	0	Data insp.	2020-07-23 12:33:58
Nr umowy	0	Certyfikat testu nr		Numer W	
		Customer Name		Place of Storage	Getin Fleet




AKCESORIA

ABS	Czujniki parkowania	Kamera cofania kolor	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy
Lakier metalik	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Napęd na wszystkie koła	Nawigacja	Okna elektryczne przód
Okna elektryczne tył	Podgrzewane siedzenia	Poduszka pow. Kurtynowa	Radio z CD	Skórzana tapicerka
Tarcza kół ze stopów lekkich	Tempomat	Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny
boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy	poduszka powietrzna pasażera	Światła przeciwmgielne	

OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewe Przednie	5 mm	Pirelli	18	245/50	Lato	
Lewe Tyłne	5 mm	Pirelli	18	245/50	Lato	
Prawe Przednie	5 mm	Pirelli	18	245/50	Lato	
Prawe Tyłne	5 mm	Pirelli	18	245/50	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
1		Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Prawy)	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	20,00%	pln ,00	pln ,00
2		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Prawy)	Wgięty bez uszkodzenia lakieru	1 cm - 2 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	20,00%	pln ,00	pln ,00
3		Zaślepka klamki (Prawy)	Przecięty	0.5cm - 1cm	RR	SV	pln ,00	pln 26,00	pln 26,00	pln 105,60	pln 131,60	0,00%	pln ,00	pln 131,60
Łącznie							pln ,00	pln 26,00	pln 26,00	pln 105,60	pln 131,60		pln ,00	pln 131,60

Tryb naprawiania		Przyczyna	
NA	Brak działania	SV	W eksploatacji
RR	Wymiana		

Komentarze

Pietrzykowice.

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	0	pln ,00
Mechaniczny	pln 130,00	0,20	pln 26,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
Łącznie		0,20	pln 26,00

Różne

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Opłata za małe elementy / utylizację			pln 3,17	0,00%	pln ,00	pln 3,17
Koszt wyjątku			pln 131,60		pln ,00	pln 131,60

Koszt całkowity **pln 134,77** **pln ,00** **pln 134,77**

Lista kontrolna inspekcji

Pałący: Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW

Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Standard



Ref 1 ;



Ref 2 ;



Ref 1 ; 2 ;



Ref 3 ;



Ref 3 ;