

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE STANU POJAZDU



Nr VIN	WAUZZZ4GXJN125663	Numer rejestracyjny	NO3770S	Typ silnika (paliwa)	Diesel
Typ	AUDI	Licznik kilometrów	40709	Typ nadwozia	Sedan
Seria	A6 [4G] 14-	Kolor zewnętrzny	Czarny	Kolor wnętrza	Jasny szary
Model	A6 2.0 TDI ultra S tronic	ETG Kod	0108882	Kategoria lakieru	
Rok	2018	KM	190 / 140	Poj. skokowa silnika	1968
Drzwi	4	Siedzenia	5	Kierownica	Napęd przedni
biegi		skrzynia biegów	Automatyczna skrzynia biegów	Cyl. silnika	4
Trim		Country of Registration	PL	Cyl. układ	Rzędowy
CO2 Emissions	0	Emissions Check Exp.	2020-07-29	Country of Manufacture	PL
Technical Check Exp.	2020-07-29	Konserwacja		Turbosprężarka	Turbo ze zmienną geometrią
Nr konta		Nazwa firmy	Getin Fleet SA	Data konserwacji	
Data przybycia	2020-07-29 10:48:30	Adres	Getin Fleet SA	Lok. inspekcji	Getin Fleet
Data pierwszej rejestracji	2018-07-06	Miasto		Adres	
Data produkcji	2018-07-06	Województwo/gmina		Miasto	
Inspector No - ID	1698 - 3931966	Nr telefonu		Województwo/gmina	
Data przypisania		Data wysłania CR		Nr telefonu	
Data insp.	2020-07-29 10:48:30	Data druku		MVI	0
Numer W		Nr umowy	0	Certyfikat testu nr	
Place of Storage	Getin Fleet			Customer Name	

AKCESORIA








ABS	Czujniki parkowania	Fotele ogrzewane	Klimatyzacja automatyczna	Komputer pokładowy
Lakier metalik	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie	Nawigacja	Okna elektryczne przód	Okna elektryczne tył
Poduszka pow. Kurtynowa	Skórzana kierownica	Skórzana tapicerka	Tarcza kół ze stopów lekkich	Tempomat
Wielofunkcyjna kierownica	Wspomaganie kierownicy	Zamek centralny	boczne poduszki powietrzna	poduszka powietrzna kierowcy
poduszka powietrzna pasażera				


OPONY

Pozycja	Bieżnik	Producent	Średnica	Rozmiar rzeczywisty	Sezon opon	Wheel Type
Lewa Przednie	6 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Lewa Tylne	5 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Prawe Przednie	5 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Prawe Tylne	5 mm	Bridgestone	18	245/45	Lato	
Zapasowe	3 mm	Autopar	20	145/60	Lato	

Lista uszkodzeń

Ref.	Ref.	Część	Typ	Istotność	Tryb naprawiania	Przyczyna	Koszt lakierowania	Koszt naprawy	Koszt robocizny	Koszt części	Koszt netto	Amort.	Kwota amortyzacji	Koszt całkowity
1		Cały Pojazd - Inne	Plamy/zabrudzony	<50%, średnie	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00

2		Drzwi przednie (nieuzbrojone) (Lewy)	Wyszczerbiona krawędź	4 cm - 6 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
3		Nakładka progu zewn. (Lewy)	Rysa	15 cm - 20 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
4		Drzwi tylne (nieuzbrojone) (Lewy)	Odprysk	0.5cm - 1cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
5		Okładzina zderzaka tylnego	Zużyty	15 cm - 20 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
6		Tarcza koła aluminiowa przód (Prawy)	Wyżłobiony	10 cm - 15 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
7		Tarcza koła aluminiowa przód (Lewy)	Wyżłobiony	15 cm - 20 cm	NA	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln ,00	25,00%	pln ,00	pln ,00
8		Siedzenia - Inne	Plamy/zabrudzony	>50%, średnie	CL	SV	pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 259,00	pln 259,00	0,00%	pln ,00	pln 259,00

														
Łącznie						pln ,00	pln ,00	pln ,00	pln 259,00	pln 259,00		pln ,00	pln 259,00	

Tryb naprawiania		Przyczyna	
N A	Brak działania	S V	W eksploatacji
CL	czyścić		

Komentarze

Podsumowanie kosztu robocizny

Typ	Stawka godzinowa	Liczba godzin	Koszt robocizny
Lakier	pln 130,00	0	pln ,00
Mechaniczny	pln 130,00	0	pln ,00
Metal	pln 130,00	0	pln ,00
Rama	pln 130,00	0	pln ,00
Łącznie		0,00	pln ,00

	Godziny	Materiały	Kwota	Amort.	Kwota amortyzacji	Łącznie
Koszt przygotowania	0	pln ,00	pln ,00	0,00%	pln ,00	pln ,00
Oplata za małe elementy / utylizację			pln 7,77	0,00%	pln ,00	pln 7,77
Koszt wyjątku			pln 259,00		pln ,00	pln 259,00
Koszt całkowity			pln 266,77		pln ,00	pln 266,77

Lista kontrolna inspekcji

Pałący: Pojazd nie nadaje się do jazdy

LISTA DOKUMENTÓW Obecny Brak

Certyfikat zgodności	<input type="checkbox"/>	Dowód rejestracyjny	<input checked="" type="checkbox"/>
Emmissions Cert	<input type="checkbox"/>	Instrukcja obsługi auta	<input checked="" type="checkbox"/>
Instrukcja obsługi do radia	<input type="checkbox"/>	Klucz główny	<input checked="" type="checkbox"/>
Klucz zapasowy	<input checked="" type="checkbox"/>	Kod antywłamaniowy	<input type="checkbox"/>
Kod do radia	<input type="checkbox"/>	Książka serwisowa	<input checked="" type="checkbox"/>
Licencja transportowa	<input type="checkbox"/>	Naklejka Euro	<input type="checkbox"/>
Raport stanu dostawy	<input type="checkbox"/>	Ubezpieczenie OC	<input type="checkbox"/>
Winiетка	<input type="checkbox"/>		

